

Ádám-Bau Kft
Kerekegyháza

Ádám Zsolt

Robert Bosch Kft.
Postafiók 331
H-1475 Budapest
Látogató
Gyömrői út 104.
H-1103 Budapest
Tel +36 1 879 8800
www.bosch.hu

Sandor Hegete, HC/SHU-L2O
Tel +36 1 879-9434
sandor.hegete@hu.bosch.com

Bosch kondenzációk kazánok vízminőségi javaslatok

2025. május 15.,
csütörtök

Mélyen Tisztelt Uraim

ahogy korábban és más rendszereknél is felhívtuk a figyelmet a nagy víztérfogatú rendszereknél az ellenőrizetlen vízutántöltés a fűtési rendszerbe hosszútávon kazántest lyukadáshoz vezethet.

Ugyanis a nagymennyiségben történő szilikátok bevitele káros hatással lesz a kazán hőcserélőjére.

Ezért van vízminőségi előírásunk a készülékeink használata során. Amit megtalálhatnak a web oldalunkon.

Ennek megakadályozására javasoljuk a külső hőcserélő beépítését a primer és secunder fűtési kör közé, (kazánok és a fűtési rendszer közé).

Ami kettős célú, mert egyrészt sokkal kisebb víztömeggel dolgozik, (így megakadályozzuk a káros anyagok bevitelét) majd a kazán illetve a fűtési rendszerben található szennyeződések amiket nem lehet rendesen kitisztítva a használt rendszerből mint például a vas vasoxid (magnetit) olaj, vízkő stb, nem fog bejutni a kazánokba és nem okoznak dugulást.

Továbbá nem javasolt a több éve használt füstgáz elvezetési rendszer újra felhasználása, mert a szilikon tömítések az évek alatt veszítenek rugalmasságukból és a bontás során sérülhetnek,

Ez miatt a későbbiek során előfordulhat a szénmonoxid szivárgás ami mérgezést okozhat.

Itt felhívom a figyelmet ennek a veszélyére, mert a szénmonoxid szagtalan gáz és az életre nagyon veszélyes.

2025. május 15., csütörtök
Oldal 2 / 2

Kérem az üzem biztonság betartása végett a fentiek betartását.

Tisztelettel

Robert Bosch Kft.
Sandor Hegete
Sales Manager